

H30通学路の危険箇所等合同調査票(中央小)

箇所 番号	箇所	危険の理由	現地調査内容	対策内容	対策所管		備考
①	馬場JA付近(国道218号)	通学路から国道218号を横断する横断歩道。信号がない。 (河川災害により、歩道端が崩れている。ポール設置にて対応中)	保護者等の見守りをを行っている。 (7:30まで)	学校での通学方法等安全指導 減速マークの設置計画要望	県	中央小	継続
②	大沢水交差点付近	廃屋があり、今にも崩れそう。	区長からの撤去相談があっている。	相続人に相談中	町(建設)		継続
③	馬場 若宮神社付近(町道)	人家の雑木林があり、通学路に倒れてきそう。	区長からの伐採相談があっている。	地権者に相談中	町(建設)		継続
④	校門前の横断歩道(町道)	交通量が多く、スピードを出している車が多い。		速度制限標識設置済み 路面標示済み 学校での通学方法等安全指導	町(交通)	中央小	継続

【H30中央小学校】

①馬場JA付近（国道218号）

・通学路から国道218号を横断する横断歩道。信号がない。

検討・対策 内容

施設管理者	防災交通関連
	保護者の見守りをしている 学校での通学方法等安全指導 減速マークの設置計画要望していく



②大沢水交差点付近

・廃屋があり、今にも崩れそう。

検討・対策 内容

施設管理者	防災交通関連
所有者からの撤去相談があっている。 相続人に相談中	学校での安全指導



③馬場 若宮神社付近（町道）

・人家の雑木林があり、通学路に倒れてきそう。

検討・対策 内容

施設管理者	防災交通関連
区長からの伐採相談があっている。 地権者に相談中	学校での安全指導



④校門前の横断歩道（町道）

・交通量が多く、スピードを出している車が多い。

検討・対策 内容

施設管理者	防災交通関連
	速度制限標識設置済み 路面標示済み 学校での通学方法等安全指導

