

H30通学路の危険箇所等合同調査票(励徳小)

箇所番号	箇所	危険の理由	現地調査内容	対策内容	対策所管		備考
①	学校下の町道と横断歩道	交通量が多い・見通しが悪い。 雑草が多く、歩道が狭くなっており、歩き辛い。	金木交差点より50メートル学校側、雑草が道路にせり出している為、車両が右よりに走行している	除草作業済み	町(建設)	町(交通)	継続

【H30励徳小学校】

①学校下の町道と横断歩道

- ・交通量が多い・見通しが悪い。
- ・雑草が多く、歩道が狭くなっており、歩き辛い。

検討・対策 内容

施設管理者	防災交通関連
金木交差点より50メートル学校側、雑草が道路にせり出している為、車両が右より走行している。 <u>除草作業済み</u>	

